


①



14/01/24

Q1 : Définition T_g et T_m

T_g = Température de passage état vitreux — état solide


T_m = Température de fusion état solide — état liquide

* Fonctions qui influencent sur T_g et T_m :

- les fonctions $(\text{C}_1 - \text{C}_2)$; $(\text{C}_1 + \text{C}_2)$; $-(\text{C}_1 - \text{C}_2)$ abaissent T_g et T_m .

- les fonctions $(\text{C}_1 + \text{C}_2)$; $(\text{C}_1 - \text{C}_2)$ augmentent T_g et T_m


* Correlation $T_m = f(T_g)$



N.B.: pas de Correlation nette entre T_g et T_m .
mais varient dans le même sens

Q₂ : Graphe $T_m, T_g = f(\sigma_{\text{CP}})$.

(2)




T_g diminue continuellement avec augmentation de x_B
par contre T_m diminue jusqu'à ≈ 0.5 et puis augmente.

- Expression $T_g(A+B) = f(w_A, w_B)$ (1)

$$\frac{1}{T_g(A+B)} = \frac{w_A}{T_g^A} + \frac{w_B}{T_g^B} \quad \text{où } w_A \text{ et } w_B \text{ représentent les fractions massiques de (A) et (B).}$$

- Graphe $T_m = f(\text{Nylon 6 et Nylon 6-10})$.




diminution de T_m jusqu'à ≈ 0.2 et augment au delà 0.2
(présence de liaisons H)
pas de symétrie.


Q₃: Differentes Contraintes imposées sur un matériau

(3)


- Contrainte de Tension Simple
(étendre le matériau)



- Contrainte de Cisaillement



- Compression Uniforme
(diminution du Volume)



Formules des modules de Contrainte

- Tension Simple $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$, ϵ = module d'élasticité
 σ = force/unité de surface
 ϵ = taux d'allongement

- Cisaillement $G = \frac{\tau_s}{\epsilon_s} = F/A \cdot \operatorname{tg} \theta = F/A \cdot \theta$ dans
le cas θ très petit
 G = module de cisaillement $\Rightarrow \operatorname{tg} \theta = \theta$

- Compression $B = -p \left(\frac{\Delta V}{V_0} \right)$

p = pression
 ΔV = variation de volume
 V_0 = volume initial
 B = module d'élasticité de compression

- Relation entre les modules

$$E = 3B(1 - 2\omega_p) = 2(1 - 2\omega_p) \cdot G \quad \text{pour } \omega_p = 0,5$$

$$E = 3G.$$


(1)

Differentes Comportements pour matériau Visco-élastique


i)- Comportement Elastique obéit à la loi de Hooke

ii)- Comportement Visqueux obéit à la loi de Newton

* Graphs $\sigma = f(\varepsilon)$ des deux Comportements



cas élastique
 $\sigma = E \cdot \varepsilon$



cas visqueux

$$\sigma = \eta \cdot \frac{d\varepsilon}{dt}$$

η : coefficient de viscosité


* Modèles Proposés pour les matériaux Visco-élastiques

1 - Modèle de Maxwell

Ressort et liquide en Série.




(1)



$$\sigma = f(\varepsilon)$$


de Maxwell

$$\sigma = \sigma_0 \cdot \exp(-t \cdot G / \eta)$$




Modèle de Voigt - Kelvin

Ressort et liquide en parallèle



(1)



$$\varepsilon = \sigma_0 \cdot J \cdot (1 - \exp(-t/\tau_R))$$

τ_R = taux de retardement

$$t = \text{temps} \quad J = \frac{1}{G}$$

Qst* Def. bout de chaîne technique = déterminantes de la masse du polymère par la mesure du taux de bout de chaîne
- la longueur de la chaîne limite cette technique. (115)

- * Techniques expérimentales utilisées sont:
 - Chromatographie (Gas-liquide)
 - I.Rouge
 - Spectro de masse

(115)

- * Pour l'addition
 - l'analyse de l'amorceur de bout de chaîne sous forme de fonction.

(2)

- Pour l'homogénéisation :
 - l'analyse des fonctions de bout de chaîne des monomères.